


# WH5001A

## 温度计产品说明书



## ①安装尺寸:



## ②电气性能:

- | 温度测量范围:  $-50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- | 温度测量误差:  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- | 传感器型号: NTC (10K/3435)
- | 工作电压: 1.5V
- | 工作电流: MAX 4 $\mu\text{A}$
- | 工作温度:  $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- | 储存温度:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

**应用范围:**

汽车水温检测, 空调, 冰箱温度检测, 热水器温度检测, 电脑机箱温度检测等。